


Tabulka značek na měřicích přístrojích

Značky ústrojí měřicích přístrojů					
	magnetoelektrické		magnetoelektrické s usměrňovačem		magnetoelektrické s termočlánkem
	magnetoelektrické poměrové		feromagnetické		feromagnetické poměrové
	tepelné s drátem		tepelné s dvojkovem		elektrodynamické
	elektrodynamické stíněné		ferodynamické		elektrodynamické poměrové
	ferodynamické poměrové		indukční		indukční poměrové
	elektrostatické		vibrační		elektrostatické stínění
Značky polohy číselníku					
	svislá		vodorovná		šikmá se sklonem
Značky pro vyjádření zkoušky elektrické pevnosti					
Zkušební napětí	500V	2000V	3000V	5000V	Bez zkoušky
					
Značky tříd přesnosti					
1,5	vztažená na chyby vyjádřené v % z největší hodnoty měřicího rozsahu		vztažená na chyby vyjádřené v % z délky stupnice		vztažená na chyby vyjádřené v % skutečné hodnoty
Značky vyjadřující druh proudu a počet měřicích ústrojí					
	stejnsměrný		střídavý		stenosměrný a střídavý
	trojfázový s jedním měřicím ústrojím		trojfázový se dvěma měřicími ústroji		trojfázový se třemi měřicími ústroji